GUIDA - RIPRISTINO REGOLAZIONE LOMBARE LANCIA PHEDRA

VERSIONE 1.0 - By AX120

26/03/2014

Problema :

La leva della regolazione lombare del sedile guida non funziona ;

Cause :

Si è staccato il cavetto che collega la leva con il meccanismo di regolazione , oppure si è sganciata la molla ;

Soluzione :

Smontare il retro dello schienale e sistemare ciò che si è rotto/sganciato ;

Come si fa :

Per smontare lo schienale , dovete fare leva piano piano sulle prime 2 leve in basso ;

Poi , appena sganciate bisogna fare leva in alto sulle altre 2 sopra :



Dopo aver sganciato quelli in basso , bisogna sganciare quelli in alto all'altezza del tavolino , tirando lo schienale verso il basso :

Quando ho tolto lo schienale in plastica , questo è quello che ho visto :

Il cavo era sganciato dal supporto in plastica che va fissato al telaio del sedile

Il cavo va fissato qua , con il supporto in plastica.

Il supporto in plastica è questo (scusa MarcoMi , ti ho preso in prestito l'immagine)

Avendo il supportino in plastica rotto , ho deciso di fare una modifica con del filo di ferro per fissare il cavo .

Et voilà il gioco è fatto... La regolazione lombare funziona perfettamente !!

L'altro caso che non fa funzionare la regolazione lombare è la molla che si sgancia dalla sede

Se avete bisogno chiedete pure ☺...