

ATTENUARE LA SEGNALAZIONE GHIACCIO

In molti , anno dopo anno , si sono lamentati del fastidioso " DIN ! DIN ! DIN ! " emesso dalla centralina clima quando la temperatura esterna scende sotto i 3°.

Per quanto io ritenga che essendo una segnalazione per la sicurezza sarebbe bene lasciarla com'è , mi rendo conto che a volte può essere fastidiosa , quindi ho preso una centralina che tengo come scorta ed ho dato un'occhiata per capire come fare a risolvere il problema.

Vediamo intanto dove si trova il cicalino : esattamente dietro quella griglietta forata sopra il display centrale , nel punto evidenziato dalla freccia gialla in foto 1

FOTO 1




Vediamo ora come raggiungerlo :

Per prima cosa dobbiamo separare la parte frontale della centralina da quella posteriore , svitando le 8 viti a croce evidenziate dalle frecce gialle in foto 2 .

Per fare ciò vi occorre un cacciavite a croce piccolo .

FOTO 2



Una volta rimosse le viti , aprite la centralina e vedrete che lo stampato del frontale è fissato con altre 8 viti a croce :
rimuovete anche queste (sempre evidenziate con le frecce gialle - foto 3) .

FOTO 3



Una volta rimosse , potrete finalmente vedere il colpevole di tanto chiasso , evidenziato dalla freccia in foto 4 :



A questo punto ci sono varie possibilità :

- 1) con una goccia di colla o di nastro biadesivo , fissate sopra il cicalino un pezzetto di gommapiuma : in questo modo avrete solo una leggera attenuazione del segnale ;
- 2) Tappate con un pezzetto di nastro adesivo il foro sopra il cicalino : in questo modo avrete una maggiore attenuazione ;
- 3) Armatevi di saldatore e rimuovete fisicamente il cicalino : niente più rumori molesti , ma

.....OCCHIO , IL GHIACCIO E' TRADITORE.....

Ci sarebbe poi una soluzione più "Tecnica" , ovvero aggiungere una trimmer per regolare il livello del segnale elettrico che pilota il cicalino : non ho avuto però modo di fare prove e non so nè se funzionerebbe e tanto meno se ne valga la pena.....

A voi la scelta !