

## SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI PORTELLONE POSTERIORE LYBRA 1.9 JTD SW 115CV

Lavoro molto veloce e semplice.

Materiale necessario:

- due ammortizzatori nuovi
- un cacciavite a taglio medio piccolo
- una scopa...

- 1- Provvediamo a fissare la scopa in modo che tolto il primo ammortizzatore, il portellone non ci cada in testa.



- 2- Inseriamo il cacciavite nella sede della molletta d'acciaio posta sulla testa dell'ammortizzatore e facciamo leva, togliendola.



3- Passiamo ora alla parte inferiore dell' ammortizzatore e facciamo la medesima operazione di levata della molletta d'acciaio.



4- Ora tiriamo leggermente la testa dell' ammortizzatore per sfilarla dal nottolino sferico sulla quale è incastrato, facciamo la stessa operazione per la parte inferiore e l' ammortizzatore è tolto. Prendiamo il nuovo ammortizzatore (vedi codice **non** Lancia – costo 24.00€ cad.)



5- Partendo dalla parte inferiore, lo inseriamo nella sua sede senza togliere le mollette d'acciaio fornite assieme al nuovo ammortizzatore. Facendo una leggera pressione, l'ammortizzatore entra con un leggero scatto. Procediamo con la stessa operazione per la parte superiore. C'è la possibilità che dobbiate girare il verso d'ingresso della testa dell'ammortizzatore; nessun problema, fissata la parte inferiore, ruotate con forza il senso d'ingresso dell'ammortizzatore e inserirlo. Procedura uguale per il secondo ammortizzatore e il lavoro è terminato.



Zufiusto63